



وضعیت نامناسب پیاده‌رو انتهای بولوار شهید آوینی  
زمینه‌ساز آسیب و خطر برای عابران است

## هر قدم بیم زمین خوردن در تاریکی

سید محمد عطائی انتهای بولوار شهید آوینی، استانداردهای لازم را برای عابران پیاده ندارد و پیاده‌رو ناهمسطح آن و نبود روشنایی شبانه در قسمتی طولانی از پیاده‌رو، رهگذران را به دردسر انداخته است.

پیاده‌رو عریض سمت فرد خیابان، پستی و بلندی بسیاری دارد. در بخش‌هایی، اهالی با سیمان و ماسه، کمی وضعیت را سامان داده‌اند اما مشکل تردد دشوار عابران کماکان باقی است.

سنگ فرش‌های پیاده‌رو قدیمی قبل از عقب‌نشینی هم با مابقی سطح پیاده‌رو اختلاف ۱۰ سانتی‌متری دارد.

ستون‌های برق خیابان از سمت خیابان شهید آوینی ۴۵ تا بعد از ۵۱ هیچ چراغ‌روشنایی ندارد و روشنایی مغازه‌ها تنها نور مسیر برای رهگذران محله نیزه است؛ آن هم تا زمانی که کرکره‌هایشان پایین نیامده است.

حالا در این ایام، بین ورودی خیابان شهید آوینی ۴۵ و ۴۷، درست کنار چای‌خانه حضرت زهرا (س) تجمعات شبانه برقرار است و به دلیل وجود جمعیت، این مشکلات خودش را بیشتر نشان می‌دهد.



### ● پیاده‌رو فقط مناسب استفاده در روز!

هواگرگ و میش است و نور خورشید به اندازه‌ای هست که جلویایت را ببینی اما تاریکی هوا نور چراغ‌ستون‌های آن دست خیابان، تنها روشنایی معبر می‌شود. مجید مداحی مهدی آباد، از کسبه محله نیزه، یک ردیف نورافکن جلو مغازه‌اش گذاشته که سر آن‌ها را به سمت پیاده‌رو

چرخانده است. او می‌گوید: پیاده‌رو عریض و عقب‌نشینی شده این سوی خیابان چراغ ندارد و برعکس، آن سمت خیابان با پیاده‌رو خاکی و کم‌عرض روشن است. اگر نور همین مغازه‌ها و چای‌خانه این شب‌ها نباشد، پیاده‌رو کاملاً تاریک می‌شود.

این کاسب درباره احساس ناامنی عابران در تاریکی آخر شب توضیح می‌دهد: بعد از تعطیلی مغازه‌های این راسته، دیگر کسی جرئت ندارد در اینجا قدم بزند. جوری تاریک و خلوت می‌شود که اصلاً عاقلانه هم نیست از اینجا بگذری.

بعد از صحبت با او در مسیر پیاده‌رو جلوتر می‌رویم. تا چندین کوچه بعد یعنی بعد از خیابان شهید آوینی ۵۱، روی ستون‌های برق هیچ جای لامپی تعبیه نشده است. یک کاسب دیگر هم می‌گوید که این محدوده از ابتدا لامپ نداشته و سال‌های گذشته چندبار به سامانه شرکت برق و شهرداری اطلاع داده‌اند اما کسی برای رسیدگی نیامده است.

### ● پیاده‌رو چهل تکه و وصله‌پینه

مشکل بعدی، آسفالت نامناسب پیاده‌رو در سمت فرد خیابان است. این معبر آسفالت شده اما در نقاطی با سیمان و ماسه پر شده است و پستی و بلندی دارد. شواهد نشان می‌دهد برخی از مغازه‌ها یا منازل دیرتر از بقیه تخریب شده و عقب‌نشینی کرده‌اند و خود صاحبان آن‌ها، مسیر جلوملک را با سیمان پوشانده‌اند و حاصلش شده این ناهم‌سطحی.

جواد ترک‌کانلو، دیگر کاسب این خیابان، درباره ناهم‌سطحی این مسیر می‌گوید: سال‌ها پیش شاید حدود هفت هشت سال قبل، این پیاده‌رو که اکثر خانه‌ها و مغازه‌هایش عقب‌نشینی کرده بودند، آسفالت شد اما چند مغازه هنوز تخریب نشده بود. یکی دو سال بعد، این مغازه‌ها هم تخریب شد اما کف مغازه‌های تخریب شده پایین‌تر از پیاده‌رو بود. مدت‌ها این وضعیت مشکل‌ساز شده بود و کسی برای رفع آن نیامد تا اینکه خودمان دست به کار شدیم و با خودرو حمل سیمان و ماسه این نقاط کمی گودمانده در پیاده‌رو را پر کردیم اما با بقیه معبر، هم سطح نشد و حالا بعضی مواقع، پای عابران درون آن گیر می‌کند.

### ● رسیدگی برای رفاه تجمع‌کنندگان

سید مصطفی حسینی، رئیس شورای اجتماعی محله نیزه، درباره پستی و بلندی پیاده‌رو می‌گوید: ما تجمع محله را در این مکان و مقابل چای‌خانه حضرت زهرا (س) برگزار می‌کنیم. وجود جمعیت زیاد در پیاده‌رو باعث شده است هر شب شاهد زمین خوردن عابران یا تجمع‌کنندگان به ویژه بچه‌ها باشیم. علاوه بر این سطح پیاده‌رو قدیم (مربوط به زمان قبل از عقب‌نشینی مغازه‌ها) پایین‌تر از آسفالت بقیه پیاده‌روست. شهرداری منطقه ۵ باید اقدامی انجام دهد تا سطح پیاده‌رو یکدست شود.

حسینی درباره تاریکی پیاده‌رو نیز می‌گوید: از ابتدا این سمت خیابان و پیاده‌رو روشنایی نداشت و تاکنون بارها پیگیری کرده‌ایم که به نتیجه نرسیده است. چند شب پیش ۵ پروژکتور ۱۰۰ وات خریدیم و از شرکت برق خواستیم بیاورد و آن‌ها را روی ستون‌ها نصب کند اما تا به حال کسی نیامده است.

او ادامه می‌دهد: این مشکل از آن دسته مواردی نیست که نیاز به مطالبه داشته باشد. مشخص است که مثل همه سطح شهر، پیاده‌رو خیابان، به روشنایی نیاز دارد. حتی سواره‌رو هم به اندازه کافی روشن نیست و با خطر تصادف روبه‌روست.

●●



### ● چشم‌انتظار تخصیص اعتبار

مهداد آریافر، رئیس اداره عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۵، در پاسخ به این درخواست مردمی می‌گوید: به منظور اجرای پروژه بهسازی پیاده‌روها در محدوده بولوار شهید آوینی ۴۵ تا ۴۹ طرحی در دست اقدام است که برای تأیید نهایی و تخصیص اعتبار به معاونت عمران و حمل‌ونقل شهرداری مشهد ارسال شده است. این مسئول افزود: به محض تأیید طرح مورد نظر و اختصاص اعتبارات لازم از سوی مرکز، پروژه بهسازی پیاده‌روهای محدوده یادشده از سوی منطقه اجرا می‌شود.

●●



### ● بازدید و بررسی انجام خواهد گرفت

علیرضا کاشی، سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد نیز پاسخ‌گویی درباره این مشکل را منوط به بازدید و بررسی آن قسمت از بولوار شهید آوینی می‌داند و می‌گوید: بازدید در اسرع وقت انجام خواهد شد. پس از بررسی در صورت تأیید کارشناسی، روشنایی آن قسمت از پیاده‌رو و خیابان تأمین خواهد شد. شهرا را محله در شماره بعد پیگیری این موضوع خواهد بود.

