

زرکش، مشهدقلی، نوده، حجت، نوید، فدک، کوی امیرالمؤمنین^(ع)، هدایت، اینارگران، قدس، ابوطالب، هنرور، سمرقند، آیت... عیادی، شهیدفرامرزیعباسی، بهاران، خین عرب، اسماعیل آباد، کارخانه‌قند، عبدالمطلب، شفا، شهیدمطهری، عامل، حسین یاشی، کاشانی

محلات منطقه‌ها

۱ احمدآباد، راهنمایی، فلسطین، سجاد، آبکوه، ارشاد، صاحب‌الزمان^(ع)، سعدآباد، شهیدکلاهدوز، گوهرشاد، کوی دکتر

با پیگیری شهرآرامحله و به همت معاونت فنی و اجرایی شهرداری منطقه یک، نگرانی اهالی محله سعدآباد رفع شد

بسته‌شدن پرونده فرونشست باباطاهر ۱۴



تصاویر قبل و بعد اجرای عملیات ایمن‌سازی معبر

احتمالی، عملیات تثبیت و ایمن‌سازی بستر را به سرعت آغاز کرد. وی درباره جزئیات این عملیات توضیح می‌دهد: در مرحله نخست، کاوش و گودبرداری محدوده برای شناسایی کانون نشست، بررسی وضعیت لایه‌های زیرین و تعیین تکلیف حفره‌های احتمالی انجام شد. سپس عملیات تزریق دوغاب آب و آهک به منظور پر کردن فضاها، کاهش نفوذپذیری خاک و افزایش چسبندگی ذرات در لایه‌های تحتانی صورت گرفت. همچنین اجرای لایه شفته آهکی برای افزایش ظرفیت باربری بستر، توزیع مناسب بارهای وارده و ارتقای مقاومت مکانیکی خاک انجام شد. در نهایت نیز زیرسازی و اجرای روکش آسفالت به منظور بازسازی سطح معبر و جلوگیری از نفوذ آب‌های سطحی و نزولات جوی به لایه‌های زیرین به پایان رسید. اصولی در پایان می‌افزاید: عملیات فوق با هدف پایداری خاک و حذف کانون‌های نشست اجرا شده و شرایط ایمنی معبر تا حد استاندارد بازگردانده شده است. همچنین پایش‌های میدانی به منظور اطمینان از پایداری نهایی بستر، در دستور کار واحد فنی قرار دارد.

صدراعذارگزارشی که ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد، به فرونشست‌های پیاپی در ابتدای خیابان باباطاهر ۱۴، مقابل یک ساختمان مسکونی پرداختیم؛ مشکلی که آرامش ساکنان را برهم زده بود. به گفته اهالی، این فرونشست‌ها پس از اجرای پروژه فیبر نوری در اسفند سال گذشته آغاز شد و با وجود ترمیم‌های موقت، پس از هربارندگی عمیق تر و نگران‌کننده ترمی شد. این وضعیت علاوه بر تهدید جان عابران، چندین بار موجب فرورفتن خودروهای ساکنان در حفره ایجاد شده و وارد شدن خسارت مالی به آن‌ها شده بود. پس از انتشار گزارش، محمدرضا صولوی، معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه یک، از محل بازدید کرد و از برنامه ریزی برای اجرای اقدامات اصلاحی در این بخش از محله سعدآباد خبر داد؛ اقداماتی که با هدف ایمن‌سازی معبر و رفع فرونشست در دستور کار قرار گرفت. خبر خوش اینکه این وعده در مدت کوتاهی عملی شد. معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه یک با اشاره به علت اصلی بروز این مشکل می‌گوید: بررسی‌ها نشان داد وجود قنات‌های متروکه در بستر معبر، عامل اصلی فرونشست بوده است. به همین دلیل، واحد فنی و عمران شهرداری منطقه برای پیشگیری از بروز خسارت‌های جانی و مالی

محله به روایت شما



● مسجد چهارده معصوم^(ع) شنبه گذشته، میزبان سفره حضرت ام‌البنین^(س) بود. تعداد زیادی از بانوان محله هدایت در این مراسم شرکت کردند. مرور آیات ولایت و واکاوی دلایل و مستندات قرآنی درباره جانشینی حضرت امیرالمؤمنین علی^(ع) پس از پیامبر اکرم^(ص)، بخش محوری این گفت‌وگوها بود که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. تصویر و متن از مریم عندلیب، فرمانده پایگاه ریحانه‌النبی^(س) محله هدایت



● امام جماعت مسجد امام جواد^(ع) و فرمانده پایگاه بسیج خواهران ام‌اینها^(س) محله گوهرشاد با حضور در جمع نمازگزاران، از خانواده‌هایی که بیش از صد شب در برپایی موبک و تجمعات شبانه نبش خیابان شهید اسفندیانی ۳ همراهی کرده‌اند، قدردانی کردند.

تصویر و متن از لیلیا زنگنه ابراهیمی، عضو شورای اجتماعی محله گوهرشاد



● به همت خیریه حضرت علی اصغر^(ع)، یک دستگاه چرخ خیاطی به ارزش ۴ میلیون تومان به یکی از خانواده‌های تحت پوشش اهدا شد. این اقدام خیرخواهانه با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفت. مادر این خانواده توانست با ورود به عرصه دوخت پوشاک و کسب درآمد، به استقلال مالی برسد.

تصویر و متن از فاطمه زهرانشاط، مدیر خیریه حضرت علی اصغر^(ع)، محله فرامرزیعباسی